


Verarbeitung: Fehlerhafte Ausführung einer Welle – Zahnrad Verbindung,
Werkstoff: 42CrMo4;
Schweißnahtbereich mit martensitischer Aufhärtung, 25:1, 500:1 (9x13)



Unzulässige martensitische Aufhärtung an der Naht