

HWK Südthüringen • BTZ Rohr-Kloster • Kloster 1 • 98530 Rohr

Hausanschrift:  
Handwerkskammer Südthüringen  
Berufsbildungs- und Technologiezentrum  
Rohr-Kloster  
Kloster 1  
98530 Rohr

Abteilung: DVS-Kursstätte – FB Metall  
Bearbeiter: Harry Scholz

Telefon: 036844 / 47 143  
Fax: 036844 / 47 347  
E-Mail: [harry.scholz@btz-rohr.de](mailto:harry.scholz@btz-rohr.de)  
Internet: [www.btz-rohr.de](http://www.btz-rohr.de)

Rohr, 16.08.2011

## Einladung

### **Seminar zur Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090, Zertifizierung der „Werkseigenen Produktionskontrolle“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Stahl- und Metallbaubereich stehen grundlegende und weitreichende Veränderungen an. Mit Veröffentlichung der DIN EN 1090 am 16.02.2011 im Bundesanzeiger wurde diese in Kraft gesetzt und löst somit die DIN 18800-7 ab. Bis zum 01.07.2012 wurde eine Koexistenzphase festgelegt. Danach müssen alle im bauaufsichtlichen Bereich arbeitenden Metallbaubetriebe nach dem neuem Regelwerk zertifiziert sein. Das Seminar wendet sich an Schweißaufsichtspersonen sowie alle in der Schweißtechnik verantwortlich tätigen Personen.

#### Vorträge:

- Änderungen bei der Umstellung von DIN 18800-7 auf DIN EN 1090-1/2 für die Ausführung von Stahltragwerken – (Herr Scholz)
- Ausführungsklassen EXC1 bis EXC4 – Inhalt und Kriterien für die Auswahl – (Herr Hornaff)
- Bearbeitung der Antragsformulare und Checklisten – (Herr Scholz)

Die Teilnehmer erhalten hierzu entsprechende Unterlagen, Checklisten und Formulare.

**Ort:** HWK Südthüringen; BTZ Rohr-Kloster; Aula Klosterkirche  
**Datum:** 15.09.2011  
**Zeit:** 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

**Veranstaltungs-  
pauschale:** 30,00 € (mehrwertsteuerfrei, ist vor Ort in bar zu entrichten)

Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie bei einem kleinen Imbiss Gelegenheit zu weiteren Fachgesprächen. Wir bitten um verbindliche Anmeldung mit beigefügtem Formular.

Mit freundlichem Gruß



SFI Harry Scholz  
Leiter der DVS-Kursstätte / FB Metall